

ESTIMATES

Opinia numer: 0013/2025

z dnia: 2025/01/22

Wykonawca opinii : ESTIMATES Bogdan Boguszewski

Właściciel: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [R] I-2025

Marka: ZETOR

Rok produkcji: 1989

Model: Z 7245

Wersja: Z 7245

Nr rejestracyjny: BSU P780

Rodzaj pojazdu: Ciągnik rolniczy

VIN: 42188



Nr INFO-EKSPERT

152-00006

Data pierwszej rejestracji

1989/03/06

Data ważności badania technicznego

2023/10/22

Data oględzin

2025/01/17

Miejsce oględzin

ul. Kolejowa, 16-420 Raczki
podlaskie

Wskazanie licznika

4917 mtg

Okres eksploatacji pojazdu (89/03/06-25/01/22)

431 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

czerwony 1-warstwowy typu uni

Rodzaj kabiny

krótka

Rozstaw osi

2247 mm

Oznaczenie silnika

Z 7201

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

3595 ccm / 46kW (63KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

4 / rzędowy

Rodzaj skrzyni biegów

manualna


Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

50600 PLN

w tym VAT (23,0%) 9461,79 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Dokumentacja fotograficzna



ESTIMATES

OPINIA Nr: 0013/2025

z dnia: 2025/01/22

Wykonawca opinii : ESTIMATES Bogdan Boguszewski

Właściciel: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [R] I-2025

Marka: ZETOR

Rok produkcji: 1989

Model: Z 7245

Wersja: Z 7245

Nr rejestracyjny: BSU P780

Rodzaj pojazdu: Ciągnik rolniczy

VIN: 42188

Nr INFO-EKSPERT	152-00006
Data pierwszej rejestracji	1989/03/06
Data ważności badania technicznego	2023/10/22
Data oględzin	2025/01/17
Miejsce oględzin	ul. Kolejowa, 16-420 Raczek podlaskie
Wskazanie licznika	4917 mtg
Okres eksploatacji pojazdu (89/03/06-25/01/22)	431 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czerwony 1-warstwowy typu uni
Rodzaj kabiny	krótka
Rozstaw osi	2247 mm
Oznaczenie silnika	Z 7201
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	3595 ccm / 46kW (63KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Rodzaj skrzyni biegów	manualna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Błotniki kół przednich	2	Kabina komfortowa, ogrzewana i wentylowana

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*SEHA 11.2 R24		80
Przednie prawe:	*SEHA 11.2 R24		80
Tylne lewe:	*PETLAS 16.9 R28		70
Tylne prawe:	*PETLAS 16.9 R28		70

STAN TECHNICZNY POJAZDU**NADWOZIE / (szkielet)**

- Błotnik koła przedniego lewego - skorodowany w części górnej
- Błotnik koła przedniego prawego - skorodowany w części górnej
- Błotnik tylny lewy - wybity otwór w części tylnej, liczne ogniska korozji powierzchniowej
- Dach - pęknięcie w części przedniej prawej na krawędzi - ubytek materiału
- Błotnik tylny prawy - pęknięty w części górnej, liczne ogniska korozji powierzchniowej
- Pokrywa silnika - liczne odpryski lakieru, punktowe wgniecenie w części przedniej

NADWOZIE / Osprzęt

- Lampa zespolona tylna lewa - pęknięte szkło

- Szyba czołowa - pęknięta w części dolnej lewej
- Lusterko zewnętrzne prawe - brak
- Światło cofania - niesprawnie, przewody odłączone
- Brak belki zaczepu
- Szyba tylna - liczne zarysowania

NADWOZIE / Wnętrze

- Wnętrze kabiny operatora - tapicerka zabrudzona
- Osłona przeciwsłoneczna uszkodzona - porwana

PODWOZIE / Silnik / układ przeniesienia napędu

- Silnik uruchamia się łatwo i pracuje regularnie w całym zakresie obrotów
- Wycieki oleju - silnik w części prawej zabrudzony olejem

PODWOZIE / Zawieszenie / koła

- Tarcze kół - liczne ogniska korozji
- Tarcza koła przerniego lewego powyginana

PODWOZIE / Układ kierowniczy

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE / Układ hamulcowy

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE / Układ wydechowy / katalizator

- Tłumik - ślady wcześniejszych napraw

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser

Ilość kluczyków - 1 szt.

Podczas oględzin przeprowadzono próbę ruchową w ograniczonym zakresie, bez prób pod obciążeniem w rzeczywistych warunkach pracy - oględziny w warunkach parkingowych.

UWAGI

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (428 mies.) * 61 720 PLN

Wartości bazowe zostały przyjęte na podstawie ofert z rynkowych dostępnych na portalu www.olx.pl.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 1 210 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 9 875 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Aktualność badań technicznych	-1,0	- 617

Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2025/01/22, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy.

Stan pojazdu (usterki i braki)	-15,0	-9 258
--------------------------------	-------	--------

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

50600 PLN

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 9461,79 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

W przypadku sprzedaży na licytacji cenę początkową zaleca się przyjąć w wysokość 70 % oszacowanej wartości ciągnika, to jest: 35420,00 zł brutto.

Rzeczoznawca

Bogdan Boguszewski

Marka: ZETOR

Model: Z 7245

Wersja: Z 7245

Rodzaj pojazdu: Ciągnik rolniczy

Rok produkcji: 1989

Nr rejestracyjny: BSU P780



IMG_4973



IMG_4977



IMG_4979



IMG_4975



IMG_4974



IMG_4978



IMG_4976



IMG_4971



IMG_5007



IMG_4983



IMG_4984



IMG_4985



IMG_4972



IMG_4998



IMG_4999



IMG_4980



IMG_4981



IMG_4986



IMG_4987



IMG_4997



IMG_5015



IMG_5016



IMG_5001



IMG_5002



IMG_5003



IMG_5004



IMG_5005



IMG_5006



IMG_5011



IMG_5012



IMG_5013




IMG_5017



IMG_5018



IMG_5019



IMG_5020



IMG_5021



IMG_5022



IMG_5023



IMG_5024



IMG_5025



IMG_5026



IMG_5038



IMG_5030



IMG_5031



IMG_5032



IMG_5033



IMG_5034



IMG_5035



IMG_5036



IMG_5037



IMG_5027



IMG_4966



IMG_4967